




Descrizione

I giunti a snodo in condizioni di pressione molto elevata garantiscono il passaggio completamente libero del fluido. Sono disponibili in molteplici configurazioni a seconda del livello di rotazione necessario.

Applicazioni

I giunti girevoli a snodo sono utilizzati in contesti in cui è necessario, a seguito delle sollecitazioni meccaniche sul sistema, un certo grado di rotazione.

Configurazioni di base





Product description

Swivel joints under very high-pressure conditions ensure completely free passage of fluid. They are available in multiple configurations depending on the level of rotation needed.

Application:

Swivel joints are used in contexts where a certain degree of rotation is required following the mechanical stresses on the system.

Basic configurations

