



Descrizione

I giunti a snodo in condizioni di pressione molto elevata garantiscono il passaggio completamente libero del fluido. Sono disponibili in molteplici configurazioni a seconda del livello di rotazione necessario.

Applicazioni

I giunti girevoli a snodo sono utilizzati in contesti in cui è necessario, a seguito delle sollecitazioni meccaniche sul sistema, un certo grado di rotazione.

Configurazioni di base

